

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年5月20日 14時 00分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 ● 菊川と牛湍川との合流点付近 (2 . 4Km)
 右岸 (. Km)

内容

項目1 写真1.2.3.4 川の断面高さを測るため、水の中に入って測量をしていました。

項目2 写真5 菊川と牛湍川の中堤防の舗装工事が行われていました。

1

2

3



4

5

6



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年5月30日 8時 00分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 ● 菊川と牛湍川との合流点付近 (2 . 4Km)
右岸 (. Km)

内容

項目1 写真1.2.3.4.5 左岸菊川と牛湍川の合流点付近に、上流で不法に捨てられたゴミの袋が流れていました。

数として5個くらいで1個はデザインと色からして掛川市指定のゴミ袋だと思われます。

1



2



3



4



5



6

• 令和2年6月1日(月)処理済