

## 河川愛護モト夕一連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 6月 2日 14時 0分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 左岸 河口付近 (本文内 . Km)

右岸 河口~1.8k付近 (本文内 . Km)

内 容

1. 菊川 菊浜地区高潮堤防工事 風景

2. 菊川 同所地区高潮堤防工事 風景



3. 潮騒橋橋梁補修工事 左岸側

右岸側より



4. 菊川左岸 潮騒橋下側 2カ所の直火跡



【腰掛棒も設置】

【掛川市の警告看板あり】

撤去指示。6月14日連絡  
受発信簿に撤去確認記載。

河川愛護モニタ一連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 6月 7日 8時 0分頃


河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 左岸 (本文内 . Km)

右岸 1.6k付近 (本文内 . Km)

内 容

1. 菊浜地区高潮防潮堤工事用通行道路 指摘場所（危険を感じている十字路）





2. 看板設置希望箇所：4か所 （看板ははめ込みです）



【東西道路】

【南北道路】

上記菊浜地区高潮防潮堤工事、関係車両について地元区民の皆様から河川愛護モニターさんにご要望がありましたので、浜松河川国道事務所平田出張所長からお答えさせていただきます。

工事施工業者に本件について話したところ、すでに自治会長さんが、現場担当者に話をされたようで、該当車両の運転手への注意徹底を促すことで回答させていただいたとのことでした。

当方からも工事施工業者へ対応をお願いし、現地の看板追加なども併せて対応いただく事にしました。地元の皆様には今しばらくご不便をおかけしますが、事故等ないように、より一層注意して施工してまいります。

## 河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 6月 14日 10時 30分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 (本文内 . Km)

右岸 3.4~3.6k付近 (本文内 . Km)

内容

菊川右岸 3.4km付近に【菊川ラジコンクラブ】管理の工作物がありました。

河川敷の工作物設置はNGと理解していたのですが？



3.6km付近の立て看板



一時使用届出者へ撤去指示をし、その後看板撤去を確認しました。

3.4km付近の看板の拡大図

” 国土交通省使用許可届出済” の文字が消してあります。



同様に撤去指示をし、その後看板撤去を確認しました。

【菊川左岸 潮騒橋下側】

R2.06.03 河川愛護モニタ連絡受発信簿で報告致しました掛川市の警告看板も未許可？

2年程前、干浜地区まちづくり協議会 環境美化部会が河川敷に同様の看板を設置した所、



撤去指示を受けた経緯があります。

設置者へ撤去指示をし、その後看板撤去を確認しました。

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 6月 20日 8時 10分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 (本文内 . Km)  
右岸 1.6k付近 (本文内 . Km)

内容

6/7報告の菊浜地区高潮防潮堤工事車両通行道路の走行注意の結果報告

早速の看板設置ありがとうございました。3方向に設置して頂きました。

地元民もより注意して走行致します。

