

発生・発見日時 令和 2年 7月 2日 14時 30分頃

菊川水系 菊川 左岸 河口～0.8k付近

1. 菊川左岸 菊川橋下流側の標識 クズ（葛）のつるで隠れています。

6/4 撮影

7/2 撮影



クズ（葛）のつるで隠れていた標識の周りの草刈りを行いました。

2. 菊川左岸 潮騒橋下流側の直火跡 少し片づけたような痕跡がありました。

6/27 撮影

7/2 撮影



発生・発見日時 令和 2年 7月 12日 14時 ~ 16時頃

菊川水系菊川 (左岸) 3.2k~4.0k付近

(右岸) 2.4k~4.8k付近

1. 菊川右岸 2.4km付近 近隣の方による草刈り



河川維持管理にご協力ありがとうございます。

2. 菊川右岸 2.6km付近 一部雑草が伸びて視界不良です。通行車は気をつけて下さい。



近日中に除草を行う予定です。

3. 菊川右岸 3.6km付近の工作物：6/14時点 →→→ 7/12：撤去されていました



4. 菊川右岸 4.8km 柳目樋管付近 国土強靱化対策工事 河川敷の土砂の撤去



5. 菊川左岸 花面橋から牛淵川合流地点までの草刈済み風景



発生・発見日時 令和 2年 7月 23日 14時 0分頃

菊川水系 菊川 左岸 河口～2.0k付近

1. 菊川左岸 くにやす橋 下流側20m 天端路肩が少し崩れていました。



ご報告ありがとうございます。早急に復旧作業を行いました。

2. 菊川河口 潮騒橋から撮影 河口付近でのSUP風景

