

発生・発見日時 令和 2年 7月26日 10時 00分頃

菊川水系牛淵川 右岸 鷹匠橋付近 ( 4.6Km)

今回は、菊川との合流点約4.6kmの鷹匠橋付近です。

今年はまだ8月も間近と云うのにぐずついた陽気が続いて居り、空も如何にも怪しい黒雲が漂い(後に突然の雷雨と成りました。)、暫く眺めていました。鷹匠橋の橋脚上には赤いバーが吊るされ、増水時の目安等になっている様でした。(写真1) 足元を見ると「建」の字のある標が折れ、其の儘になっていました。(写真2)

堤外地は綺麗に草刈りされた所、即ち草が繁茂してきている所も在り、植物の生長の早さを感じました。藤ノ木樋管周りには陽が当たっていますが、やはり空模様の怪しさから早めに帰りました。(写真3)

(写真2)

(写真1)



(写真3)



写真2について  
ご報告ありがとうございます。早急に復旧作業を行う予定です。