

発生・発見日時 令和 2年 8月 30日 ~ 9月 1日

菊川水系 菊川 右岸 河口~0.8k付近

1. 菊川両岸の草刈りが実施されました。




2. 菊川右岸 河口付近のゴミ

3. 菊川右岸 菊川橋下流側100mのゴミ



ご報告ありがとうございました。ゴミの回収を行いました。

4. 菊川 8/30 (日) の河口の人出風景



5. 菊川右岸 9/1 (火) 潮騒橋付近の通行止め道路の左側 南京錠破損



ご報告ありがとうございました。南京錠の取替えを行いました。

発生・発見日時 令和 2年 9月 14日 9時 30分頃

菊川水系 菊川 右岸 2.1k付近

菊川 国安橋上流側50m付近 浅瀬 廃棄洗濯機



流水の阻害にならない場所へ移動し、原因者へ撤去を求める警告書を貼付しました。

発生・発見日時 令和 2年 9月 21日 14時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 2.2k~4.6k付近

1. 菊川右岸 2.4km付近 草刈後見通しが良くなり安全性が向上しました。

【県道の抜け道として利用する車が多い】



2. 菊川右岸 3.4km付近 水鳥の休息風景



3. 菊川右岸 4.6km付近 国土強靱化対策工事（河道掘削工事）風景



4. 菊川右岸 国安橋付近 廃棄洗濯機を河川敷への移動ありがとうございました。



引き続き経過を観察し、原因者へ撤去を求めます。

発生・発見日時 令和 2年 9月 27日 15時 30分頃

菊川水系 菊川 右岸 河口~0.8k付近

1. 菊川右岸 同所樋門付近に工事用ウマが2台ありました。

2台とも国土交通省の名前記載有り



ご報告ありがとうございます。
回収させていただきました。

2. 菊川右岸 菊川橋から同所樋門付近まで 高水敷に大量のゴミ



ご報告ありがとうございます。天候を見ながら、対応を検討していきます。



ボランティアの方が片付けてくれているようですがゴミの量が多すぎます。