

発生・発見日時 令和 2 年 10月 2 日 9 時 30分頃

天 竜 川 左岸 (7.7Km)

河岸の洗堀の場所が通行止めになっていますが、サイクリングの人たちが我慢できずに通行止めのところにはいっていきそうです。

区間内で作業をしていたようで、通行は邪魔にならないか気になりました。



モニター報告ありがとうございます。歩行者自転車道については、今後は、バックホウが入る等本格的に工事が始まりますので、より強固なバリケードを設置する等安全管理を徹底してまいります。

発生・発見日時 令和 2 年 10月 2 日 9 時 40分頃

天 竜 川 右岸 (7.7Km)

水量が減って中洲の流木が見えてきました。竜用の海岸に行くと、たくさんの流木がありますが元はこの上流から川に落ちてきたものでしょうか。

ブルドーザーが中洲に入って撤去作業をしているのが、左岸からもわかりました。



発生・発見日時 令和 2 年 10月 15日 15時 30分頃

天 竜 川 左岸

(4.4Km)

この地点にかぎらず、左岸下流からかなり上流に向かって、河川敷一面が黄色い花で埋まっています。アレルギーの原因のブタクサであるとかいう人もあって気になっていました。植物図鑑で調べたところブタクサではなく”セイタカアワダチソウ” のようでした。こちらは薬草にもなる草だそうで安心しました。しかしブタクサもセイタカアワダチソウも外国からの帰化植物のようです。



--