

発生・発見日時 令和 2年 12月 6日 15時 0分頃

菊川水系 菊川 (左岸) 0.8k~2.0k付近 (本文内 . Km)  
(右岸) 0.8k~1.4k付近 (本文内 . Km)

1. 菊川左岸 宮西樋門付近

2. 菊川橋付近 鴨の群れ



3. 菊川右岸 同所地区高潮堤防工事 通行止め



発生・発見日時 令和 2年 12月 20日 14時 ~ 16時

菊川水系 菊川 (左岸) 4.2k~6.4k付近 (本文内 . Km)  
(右岸) 4.2k~6.4k付近 (本文内 . Km)

### 1. 花面橋 橋脚耐震補強工事



### 2. 菊川右岸・左岸の川裏の法面補強工事



### 3. 菊川左岸 花面橋上流側 堤防天端対策工事







4. 菊川左岸 5.4km付近の廃棄物

5. 菊川左岸 生仁場橋スリップ防止用砂



ご報告ありがとうございます。廃棄物  
については、回収いたしました。