

発生・発見日時 令和 2年12月23日 13時00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 鹿島橋 (3.0 Km)

菊川水系 牛淵川 左岸 (0.15Km)

項目1 写真1.2.3. 鹿島橋の橋脚耐震工事が行われていました。

大型クレーンなどたくさんの重機が入っていました。

項目2 写真4.5.6 牛淵川の鹿島堰近くに、大きなゴミ袋が流れていました。

数は4個で、中にペットボトルや紙ゴミなど入っていました。

1



2



3



4



5



6



ご報告ありがとうございます。ゴミ袋については、報告いただきすぐに現地確認いたしました。引き続き巡視時に周辺を注視してまいります。

発生・発見日時 令和 2年12月24日 13時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● ( 2.0 Km)

項目1 写真1.2.3.4.5.6 右岸 同所地区高潮堤防工事が行われていました。

1



2



3



4



5



6



発生・発見日時 令和 2年12月24日 13時 30分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● (1.6 Km)

項目1 写真1,2,3 左岸1.6Km付近に、ゴミを集めた袋が置いてありました。

項目2 写真4 左岸1.6Km付近に、カモの群れがいました。

項目3 写真5,6 川鵜の群れもいました。 この日は、50羽位いたと思います。

1



2



3



ご報告ありがとうございます。ゴミは、掛川市登録のボランティア団体の方々が集められ、その後掛川市により回収予定です。

4



5



6

