

発生・発見日時 令和 3年 2月 1日 14時 00分頃

菊川水系 菊川 (左岸) 河口~2.0km付近 (本文内 . Km)

今日も穏やかな菊川河川でした。

1. 菊川左岸 宮西樋門からの上流風景 下流風景



2. 菊川左岸 高松川樋門からの上流風景 下流風景



発生・発見日時 令和 3年 2月 11日 14時 0分頃

菊川水系 菊川 (左右岸) 2. 1K付近

1. 菊川右岸 くにやす橋上流側20m付近 反射鏡取付けポール折損



ご報告ありがとうございます。道路管理者へ連絡いたしました。

2. 菊川左岸 くにやす橋下流側10m付近 【あぶない！！】表示看板落下



損傷した看板を回収し、危険表示板を設置しました。

発生・発見日時 令和 3年 2月 21日 14時 0分頃

菊川水系 菊川 (右岸) 2.7K~4.2K付近

1. 菊川右岸 新田川樋門下流側付近 タバコの吸い殻が散乱していました。



ご報告ありがとうございます。パトロールの際に回収いたしました。

2. 菊川右岸一下小笠川合流点 下小笠川上流側 河津桜7分咲きかな！ きれいですよ！



3. 菊川 花面橋付近 河道整備工事 風景

