

発生・発見日時 令和 3年 3月22日 時 分頃

天 竜 川 (左岸) (1.6Km)

天竜川の遠州大橋の磐田側の削れているところが日に日に川の水で削り取られているのかな？と感じてます。

この写真は、鶴見町の川の対策してある写真ですが、こんな感じに出来ればと思ってます。

素人の考え感ですみません。



ご報告ありがとうございます。現地状況は確認しております。令和2年に検討しました復旧法線・構造により、今後の災害復旧工事で実施する方針で準備を進めて参ります。

季節も冬から春へと変わってきますね。暑さ寒さも彼岸まで。

