

発生・発見日時 令和 3年 3月25日 12時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流 4.5Km鷹匠橋付近

今回は、鷹匠橋付近です。

以前より行われていた同橋の改修も終わり、綺麗に仕上がったと思います。写真1

写真2は、同橋より下流（南）からのものです。黄や白い花（菜ノ花だと思いましたが）が咲いていたので写したものです。枯れ草が目立つ中、うらかな感じがしました。只、赤白の標（水深を測るもの？）が折れているのが残念でした。

今年は桜の花も例年より早目に咲出している様で、即ち満開の地点もあるととか。今年も（コロナの件はありますが）、この川の流れの様に静かに過ぎてもらいたい所です。写真3

写真1

写真2



写真3



ご報告ありがとうございます。ポールについては、景観を損なわないよう対策いたします。