

発生・発見日時 令和3年4月29日 12時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● 大浜樋管付近 ( 0.8 Km)

項目1 写真1.2.3 大浜樋管の排水路に木やプラゴミが溜まっていた。排水路と川のつながる部分の葦が成長してしまい流れを堰き止めているのではないかと思います。

項目2 写真4.5 菊川橋下付近に、釣り道具やプラゴミなどが捨てられていました。

1



2



3



4



5



ご報告ありがとうございます。経過観察し、施設管理者に連絡いたします。また、ゴミにつきましても、巡視中確認しましたが、発見できませんでした。

発生・発見日時 令和 3年4月30日 11時00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● 菊川河口付近

項目1 写真1.2.3.4 菊川右岸河口付近で投網をやっていました。黒鯛、ボラ、コノシロ、などが捕れるそうです。この日は、30cm級のボラが捕れていました。

項目2 写真5.6 高松川水門付近で、SUPをやっていました。

1



2



3



4



5



6



河川利用者の方々には安全に利用していただくよう巡視中をお願いしております。