

発生・発見日時 令和 3年 5月 3日 14時 ~ 16時頃

菊川水系 菊川 (左岸) 5.6km付近 (本文内 . Km)

(右岸) 3.6km~4.8km付近 (本文内 . Km)

1. 菊川右岸 3.8kmから柳目樋管付近までの整地された河川敷



2. 菊川左岸 5.6km付近から 奥側の鉄橋は大井川広域水道用送水管



発生・発見日時 令和 3年 5月 23日 14時 ~ 16時

菊川水系 菊川 (右岸) 0.4km付近 (本文内 . Km)

1. 菊川右岸 同所樋門 表示看板ハガシ



2. 菊川河口 SUP風景



3. 菊川右岸 同所樋門付近 直火跡



ご報告ありがとうございます。看板については、すぐに修繕し、直火跡については処理させていただきました。