

発生・発見日時 令和 3年 5月23日14時00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 2.2k~2.6k付近

項目1 写真1.2.3 菊川左岸2.2kmから、牛淵川0.2 km付近の間の堤防道路脇の草が刈られています。近所の人達が、自主的に刈ってくれているようです。

項目2 写真5.6 菊川左岸2.2km付近、何年か前に川幅を広げる為に削り取った場所に葎が生えてきていました。

1

2

3



4

5

6



発生・発見日時 令和3年5月30日 13時 00分頃

菊川水系 牛淵川 左岸 ● 鹿島堰付近 (0.2 Km)

項目1 写真1.2.3 牛淵川左岸0.2km付近、川底端にビニールのゴミがたくさん埋まっていました。

項目2 写真4.5 令和元年度に、川底に溜まった土砂を削る工事が行われましたが、その場所に葎が生えてきていました。

1

2

3



4



5



6

ご報告ありがとうございます。ビニールのゴミについては、上流から流れ着いた物と思われます。