

発生・発見日時 令和 3年 7月 3日16時00分頃

天 竜 川 (左岸) (6.5Km)

1. 新幹線橋の下

・欠落箇所が大きくなってきています。自転車道から数メートル西側なので、特に夜間は、注意が必要な場所です。



・草刈りすると出てくるもの。ここ最近は、家電ゴミは、あまり見かけませんでしたが、洗濯機が、捨てられていました。



発生・発見日時 令和 3年 7月 4日17時00分頃

天 竜 川 (左岸) (5.0Km)

1. 河川グランド

・激しい大雨に見舞われた県内、川水も、宅地に流水することもなく、大きな被害は、ありませんでした。

・同じ静岡県の熱海市が土石流災害に遭いました、被害に遭われた皆様に、お見舞い申し上げます。



発生・発見日時 令和 3年 7月31日10時00分頃

天 竜 川 (左岸) (0.5Km)

1. 天竜川河口

7月29日、同日早朝の大雨による、被害はありませんでした。



発生・発見日時 令和 3年 7月31日11時00分頃

天 竜 川 (左岸) (8.0Km)

1.車で進入できる河川敷には、ポイ捨て、又はあきらかに捨てに来たと思われる、

ペットボトル、空き缶、家庭ごみを発見。

不法投棄防止の立看板等設置していますが、中々減りません。

・海洋ごみの7~8割は、街から

・海にごみを出さない

3Rは環境省が推進しているキャンペーン (Reduce)、(Reuse)、(Recycle)の3つの総称ですね。

・3R

ごみを捨てにくい環境作りをお願いしたい。

2. L8 ?

何の表示か分からないのですが、カッコいいです。



災害時等上空のヘリから位置がわかる様にしています。Lは、レフトの左岸(右岸はライトのR)。8は、河口から8kmです。