

発生・発見日時 令和 3年 7月15日 時 分頃

天 竜 川 右岸 浜北大橋 直下 (18.4 Km)

浜北大橋右岸周辺を確認した際に浜北大橋右岸直下の橋脚部分に二箇所落書きを確認しました。

6月初旬に橋周辺で遊漁をした際には無かったのでそれ以降の被害かと考えられます。その他に

はごみの不法投棄にて大きな水槽のようなものを確認しました。こちらは水槽のガラスが割れて

おりましたので足で踏むと危険な状況です。その他にはBBQの跡でしょうか、燃えた炭と共にプ

ラスチックごみと思われる残骸が数か所確認できました。河川から持ってきたと思われる石の積

み跡も残されていました。今後さらに暑い時期となりますのでBBQをされる方が多くなることが

考えられます。ポスター等にて啓発を兼ねた掲示等での促しがあると良いなと感じました。



浜松河川国道事務所では、日々、河川パトロールを行っており、本箇所も現地確認済みです。併せて橋梁管理者に連絡します。

発生・発見日時 令和 3年 7月20日17時30分頃

天 竜 川 左岸 塩見渡橋 (28.0 Km)

塩見渡橋 左岸側付近にて河川から伸びている木の枝葉が道路に伸びてきておりまして通行している車が避けている様子を確認しました。まだ今のところ通行に支障がでる様子は見られなかったものの視界が遮られたり避けることによって事故のリスクもありますので除草作業が行われる際に枝葉の剪定をしていただければと思います。合わせて看板が劣化しており文字が不鮮明になっているものを見つけましたのでご報告させていただきます。



後日適切に対処させていただきます。

発生・発見日時 令和 3年 7月23日17時20分頃

天 竜 川 右岸 (25.5 Km)

通勤の帰り道に天竜川 右岸 天竜東栄線・鹿島橋上流の渡ヶ島付近を通行中に野生の猿2匹を発見しました。歩道側の手すりを歩いていました。運転中につき写真は撮影できなかったため画像の写真はグーグルマップの写真をもとにした参考写真となっています。季節柄、阿多古川方面に川遊びに行かれる学生さんが良く通る場所ですので通行される方はお気を付けて通行してください。

さい。

