

発生・発見日時 令和 3年 7月25日 13時 30分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点8.4km奈良野橋付近

今月は、菊川との合流点8.4kmの奈良野橋から鷹匠橋付近です。

写真1は、同橋より川下（西）を臨んだもので、上平川樋門が写っています。その上の林に、青サギや白サギの営巣場があり、普段は中々賑やかでしたが、丁度エサ取りの為か出払っていませんでした。樋門は、流水が少ない為か淀み、緑っぽい水が滞留しています。（写真2）

同橋より下流は堤の草もきれいに刈られていました。東側の処理が待たれます。（写真3）

同橋近くには、消防署があり、丁度作業中だったので、お邪魔しました。（迷惑かけない様!）

主に火事対応ですが、洪水等の水難時、要請有らば、出動されるとの事でした。（写真4）

台風の時節も近く、一つ動きの怪しい8号が来ていますが、被害の無き様願うところです。

写真1



写真2



写真3



写真4



堤防の変状等確認するため、除草は順次行ってまいります。