発生·発見日時 令和 3年8月 1日12時00分頃

天 竜 川 左岸 鹿島大橋 付近( 25.0 km)

鹿島橋周辺を視察しました。川は6月の大雨による泥濁りは解消しましたが、連日のゲリラ豪雨

の影響で再び透視度が下がり笹濁りの状況です。川の流れを見てみると7月の大雨以降鹿島橋上

流・納涼亭さん付近・右岸側の中州が更に大きくなっているよう

に感じました。鹿島橋左岸側にある河川の進入口下部は大雨の際

に更に削られていて落差が広がっていました。(既にロープにて

進入禁止の警告を掲示していただいています。) 橋直下に目をや

ると石で囲った焚火跡のようなものがそのまま残してあったり缶

のゴミがありました。また、残留船も警告掲示があるにも関わら

ずまだそのままの状況でした。洪水の際に下流域に流れるリスク

を考えると持ち主には早く撤収していただきたいです。











発生・発見日時 令和 3年 8月 8日 9時 00分頃

天 竜 川 左岸

中電鉄塔 付近 ( 16.5 km)

中電鉄塔付近・右岸側から入り河川視察を行いました。左岸側

を見ると川の流れが左岸側に行っており左岸側にある竹林が一

部崩落している部分がありました。今後の増水状況によっては

更に竹林部分の崩落が進

む可能性がありそうです。



徒歩で入ることが不可能であるため、ドローンにて確認しました。

ゴミの投棄はありませんでしたが鉄板のような漂流れてきたと思われる大き流物がありました。

水の色はここ数日、雨が少ないこともありまずまず澄んでいました。右岸河川進入口には遊漁者





発生·発見日時 令和 3年 8月 11日 15時 00分頃

天 竜 川 右岸 天竜川鹿島上島緑地 付近( 24.5 km)

24.5km付近の視察を行いました。川の様子を見ると9日に通過した台風9号の影響で少々水位が

上がっており上流気田川からの濁りの影響で茶色い色となっております。河川敷には天浜線の

ラッング車両の撮影をされる方が約10名ほどと車中で休憩されている方がいらっしゃいました。

ゴミとしてはテニス場からでしょうか、風の影響で取れてしまったと思われるラミネートされた

掲示物が落ちていました。その他、小さめの丸太の燃跡がありましたが周辺の草木は焼けていな

かったので放火ではなく小さめの丸太のみを燃やした跡と思われます。

植物に目をやると浜松河川国道事務所さんが分かりやすく説明・掲示していただいているコマツ

ナギの花でしょうか。きれいなピンク色で咲いていました。





細部まで巡視していただきありがとうございます。この暑さの中でもコマツナギの花は綺麗に咲いていますね。



発生·発見日時 令和 3年 8月20日 17時 30分頃

天 竜 川 左岸 鹿島橋 付近( 25.0 km)

鹿島橋周辺を視察しました。川の様子を見ると8月12日頃から降

り続いている大雨の影響で泥濁りです。水位は鹿島水位観測所で

は平水時よりも2m高い状況とのことです。※1その影響で前回

視察した崖になっている部分が更に大きく削れていました。



(柵の部分が手前に移動されていたので既に仲ノ町出張所さんで

把握済かと思います)

坂路の修繕を出水期(6月 1日~9月30日)後に実施 する予定です。



鹿島橋下流を見ると大きな流木が流れ着いていました。ゴミでは

フライパンとシートクッションのようなものが橋の直下に捨てて

ありました。花ではヤマユリの花でしょうか。複数本きれいに咲い

ていました。



http://tenryu-r.sakura.ne.jp/riverinformationR3.htm

※足場が安全な場所・川から十分に離れた場所から視察を行いま

した。



発生・発見日時 令和 3年 8月 22日 17時 30分頃

天 竜 川 左岸 塩見渡橋 ( 28. Okm)

ク色の目印のようなものがありましたがこれはどのような印でしょうか。

左岸28.0KM塩見渡橋付近の視察を行いました。連日の雨の影響で川は増水しているものの少しずつではありますが水量は減っています。水の色は変わらず泥濁りです。川岸には四駆車にてオフロード走行を楽しむ2台の車がいましたが、危険な走行等はありませんでした。ゴミ等は特に落ちていませんでした。河川入口の看板に目をやると草と竹が伸びていて見えにくくなっていましたので除草作業の際にこの場所もお願いしたいと思います。橋直下の場所を確認するとピン







ピンク色のものは測量する ための目印です。

発生·発見日時 令和 3年 8月 24日 17時 30分頃

天 竜 川 右岸 浜北大橋 周辺(18.4km)

浜北大橋周辺を視察しました。川の本流は泥濁りですが浜北大橋右岸の溜まりの濁りは段々と解

消されてきており笹濁りの状態でした。

浜北大橋直下を確認していくとBBQ跡と思われるゴミが至る所に廃棄されており、ペットボトル、肉が入っていたトレー、紙皿、割りばし等が捨てられておりかなり酷い状況でした。中にはBBQで使用されたと思われる焼網まで捨ててありました。あまり感情的になってはいけませんが怒りを通り越して悲しくなってきました。どのような啓発をしたら効果的にこのようなゴミの廃棄を減らせるのかと考えます。「不法投棄した場合は、5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられることがあります。不法投棄は絶対にやめましょう」などといった具体的な文言で記された看板を作ったり監視カメラの設置等も良いと思いましたが、

なかなか簡単には設置できないですよね。啓発の絵画や俳句の募集等を行いこう言った場所の周

辺に掲示したりするのも良いかなと感じました。
















発生・発見日時 令和 3年 8月 24日 17時 45分頃

天 竜 川 右岸 (23.2 km)

天竜川 右岸 23.2KM地点の河川進入口周辺を調査しました。堤防の道路からも明らかに分かる不法投棄がありましたので近くで確認したところ横たわった洗濯機と木製の棚のようなものがカーペットに包まれて廃棄されていました。河川進入口の場所にもゴミの投棄に関する啓発看板があるにも関わらずこのように廃棄されていることが非常に残念です。その場所の近くには草が沢山入ったゴミ袋が1つ廃棄されていました。





