

発生・発見日時 令和 3 年 9 月 8日 17時 00分頃

天 竜 川 (左岸) (0 . Km)

1.水門

・天竜川河口で、ゴンゴンと音がしたので、調べてみると水門の扉の音でした。

写真右下の扉は取れてしまっているようですが？現状の確認をお願いいたします。



管理者(磐田市)には連絡し、状況は把握しています。現在対応中とのことです。

2.水門

・美しい風景にそぐわない落書き。バンクシーなら「ギリギリセーフ？」

・国道1号線の橋台、橋脚、橋梁への落書きも、残念ですね。



発生・発見日時 令和 3 年 9 月 18日 10時 00分頃

天 竜 川 (左岸) (5 . 0Km)

1.寺谷用水

・この用水路には、鯉、フナ、鮎、すっぽん等いろいろな生き物が、生息しています。

・この水量にも負けずウナギの稚魚が上っていく姿を見つけました。



2.雑草？が伸びてきました

- ・葛の花が咲いて甘い香りがします。綺麗な花が咲くのですが、伸びてくると、、、



「葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり 」 釈迢空

発生・発見日時 令和 3 年 9 月 23日 9時 00分頃

天 竜 川 (左岸) (5 . 8Km)

1.ゴミの不法投棄（新幹線の架橋下）

- ・看板があるにも関わらずゴミが捨てられていました。



- ・ペットボトル、テレビ？が、捨てられています。

- ・外国語併記も検討して頂きたいと思います。

看板への外国語併記
について検討して参
ります。



発生・発見日時 令和 3 年 9 月 23日 10時 00分頃

天 竜 川 (左岸) (5 . 8Km)

1.ゴミの不法投棄（新幹線の架橋下）

- ・看板があるにも関わらずゴミが捨てられていました。

- ・堤防から車で侵入できて、人目に付きにくい場所に捨てられているのが目立ちます。



2.危険箇所と不法投棄

- 陥没箇所がだんだんと大きくなってきている様です。

