

発生・発見日時 令和 3年 9月 10日 6時 30分頃

天 竜 川 左 岸 (6. 5 Km)

左岸6.6km 東海道新幹線高架下 テレビ等の家電製品が捨てられていました。



左岸6.5km 東海道新幹線南側 自転車道の脇に停めてあった除草工事用車両の脇にテレビが、その奥に家庭ごみが散乱していました。



発生・発見日時 令和 3年 9月 10日 6時 30分頃

天 竜 川 左 岸 (8~9.8 Km)

左岸9.8km 天竜川橋南側 段ボールに入ったごみが捨てられていました。



左岸8km 東海道本線高架下 ポールコーンが一部破損していました。



発生・発見日時 令和 3年 9月 10日 6時 30分頃

天 竜 川 左 岸 (10 Km)

左岸10km 新天竜川橋北側 浜松指定ごみ袋に入った家庭ごみが捨てられていました。



左岸9.9km 天竜川橋南側 段ボールに入ったごみが捨てられていました。



発生・発見日時 令和 3年 9月 20日 6時 30分頃

天 竜 川 左 岸 (10 Km)

左岸10km 新天竜川橋高架下 バーベキューのごみが2か所ありました。



不法投棄
については、注意
喚起する
等、適切
に対処し
てまいり
ます。

発生・発見日時 令和 3年 9月 20日 6時 40分頃

天 竜 川 左 岸 (0~8 Km)

左岸8km 東海道本線付近	左岸0km 天竜川河口部
中州に枯れ木が目立ちますが水位も低く流	コチラもとても穏やかで釣りを楽しんでい
れも穏やかです。	る方が数人いました。
	
発生・発見日時 令和 3年 9月 20日 6時 40分頃	
天 竜 川 左 岸 (0 Km)	
左岸0km 天竜川河口部	
サーフィンをしている方が数人いましたがこんな	
所でも出来るんですね。	
浜松側の釣り人はヒラメ狙いでしょうか？とても 楽しそうですが安全には気を付けて欲しいです。	
発生・発見日時 令和 3年 9月 29日 10時 00分頃	
天 竜 川 左 岸 (3~3.5 Km)	
左岸3.5km付近 掛塚橋北	左岸3km 掛塚橋南側
河川は水の綺麗で穏やかに流れていますが	結構長い距離を整備していますが
鉄脚？に流木や枯れ木が堆積しています。	新しい道でも出来るのでしょうか？
	
土砂を積んだダンプが通行するため、整備をした工事用道路です。	