

発生・発見日時 令和 3年 9月 24日 9時 00分頃

菊川水系 菊川 (左右岸) 小川端橋～加茂橋 (11.3～12.0Km)

1. 風の少ない秋晴れのドローン日和に調査をしてきました。



【小川端橋から加茂橋】



【加茂橋から小川端橋】

2. 約11万㎡を調査して220枚の写真を使ったオルソ画像を作成しました。

二日前の雨の影響でまだ水が濁っています。(解像度約2cm/px)



### 3. 樹木の繁殖

(1) 両岸に竹や樹木が至る所で繁殖しています。



【オルソ画像】

【RC法面が一面葛の壁】

【群生する木々や竹】

### 4. その他の生息

(1) 亀や大きな鯉が生息しています。時々サギは見かけますが、この辺りは鳥類が群れているところはほとんど見ません。



【のんびりと泳ぐ亀】



【悠々と泳ぐ鯉】