

発生・発見日時 令和 3年9月1日 14時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ( 2.4 Km)

項目1 写真1.2.3.4.5.6 菊川左岸2.4km付近で、堤防法面と河川敷の一部の草刈りが行われてい  
ました。

写真5 重機を使って刈り取った草を集めていました。

1



2



3



4



5



6



発生・発見日時 令和 3年9月22日 12時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ( 2.6 Km)

項目1 写真1.2.3. 国包樋管の排水路が、川と繋がる付近で土で埋もれてしまっていて排水が  
流れなくなっていました。

樋管の管理者である掛川市へ連絡させて  
いただきました。

項目2 写真4.5.6 菊川左岸2.5km付近に、彼岸花が咲いていました。近くにアサガオも咲いてい  
ました。

1



2



3



4



5



6

