

発生・発見日時	令和 3年 10月 26日	12時 30分頃
天 竜 川	左岸	( 3 Km)
	右岸	( 3 Km)
左岸3km 掛塚橋付近		
土砂や樹木の撤去ご苦労様です。		
近くで見ると凄い量の樹木がありますね。		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>左岸3km付近 では、天竜川の 流量を確保する ため、土砂の掘 削や樹木の伐 採を行っています。</p> </div> 		
右岸3km付近 掛塚橋高架下		
ゴミが投棄されていました。		
発生・発見日時	令和 3年 10月 26日	13時 30分頃
天 竜 川	左岸	( 0 Km)
	右岸	( 11 Km)
右岸11km付近 東名高速道路南側		
右岸の歩道は磐田側に比べて狭いので雑草が生い茂ると道幅が		
すごく狭く感じます。		
東名高速道路すぐ南の箇所にゴミがまとめてありました。		
 		

発生・発見日時	令和 3年 10月 26日	13時 50分頃
天 竜 川 右岸		( 16Km)
右岸16km付近 竜南緑地		
公園東側		
河川敷への下り口付近に複数		
のごみが散乱していました。		

発生・発見日時	令和 3年 10月 26日	14時 40分頃
天 竜 川 左岸		( 16 Km)
左岸16km付近 天竜川左岸歩行者自転車道最北端付近		
樹木にブランコの様な物が付いていました		
誰が設置したのでしょうか？		
現地は確認済ですが、設置者は今のところ不明です。		

発生・発見日時	令和 3年 10月 27日	7時 00分頃	
天 竜 川 右岸		( 7Km)	
右岸7km付近 東海道本線北側			
ブロック箇所にタイヤ痕が複数付いています。			
26日13時半頃には上記の付近でバイクに乗っている男性			
がいました。スピードはさほど出ていませんでしたが、			
ヘルメットも未着用でしたので少し危険だと思います。			