

発生・発見日時 令和 3年10月 3日 12時 15分頃

天 竜 川 右岸 塩見渡橋 付近 (28.0 km)

天竜川・右岸・塩見渡橋付近を調査しました。

9月30日～10月1日にかけて台風が太平洋側を通過したものの、さほど雨は降らなかったこともあり天竜川の水の色も茶色い濁りにならず緑がかった笹濁りの状況です。


塩見渡橋・右岸側の信号の交差点近くの河川徒歩進入口付近河川の土手から竹が二ヶ所から電柱・電線に斜めに横たわってきていました。※航空写真はGoogle mapより引用



塩見渡橋付近電線に掛かっている竹1

竹については電柱・電線管理者と情報共有をしております。

レポート場所の参考地図



塩見渡橋付近電線に掛かっている竹2 塩見渡付近土手から電柱によさりかかる竹

発生・発見日時 令和 3年10月 9日 17時 15分頃


天 竜 川 右岸 浜北大橋 直下周辺 (18.4 km)

天竜川・右岸・浜北大橋直下周辺を調査しました。

水の色はここ最近雨があまり降らないこともあり濁りは少なめで薄緑のような色です。大橋直下・河川敷を見ると土曜日夕方だったので昼間にBBQをした方によるゴミ等があるかと思いましたがありませんでした。

大橋直下・溜まりの部分を確認すると弁当のゴミと思われるプラ容器やたばこ吸い殻や靴ゴミが落ちていました。(写真赤丸部分参照)

あと、これは以前からありましたが大橋直下・溜まり部分の岸辺に黒いワイヤーのようなものが埋まっているのですがこれは橋の一部でしょうか。不法投棄物でしょうか。足に引っかかると転倒の恐れがあり危険な気がします。



浜北大橋直下・ゴミ

浜北大橋直下・ゴミ1カ所

ゴミのある場所の参考地図・浜北大橋



不法投棄物が流されて埋まっていた様です。処理しました。

浜北大橋直下・ゴミ2カ所

浜北大橋直下・黒いワイヤーのような物


発生・発見日時 令和 3年10月 9日 17時 30分頃

天 竜 川 右 岸 河川侵入口付近 (23.2 km)

天竜川・右岸・河川進入口23.2km地点周辺を調査しました。

ゴミでは飛龍大橋に繋がる河川敷の部分にマスクが入られていたプラゴミとビニール袋のような小さいゴミは落ちていましたが、大きなゴミは落ちていませんでした(写真・赤丸部分2カ所)。

河川進入口にある廃棄物をしないように促す看板右下に亀裂を発見しましたので念のため報告させていただきます。



ゴミの場所

ゴミの場所2カ所赤丸

ゴミの場所拡大写真



看板の亀裂は承知しております。他の修理内容も含め順次修理していく予定です。

河川侵入口23.2km地点の看板

廃棄禁止を促す看板の亀裂

発生・発見日時 令和 3年10月30日 10時40分頃

天 竜 川 右岸 (23 . 4 km)

ます。水の色は佐久間ダム導水管法定点検による影響で少々の濁りが発生しています。堤防付近は除草作業が行われたばかりのようきれいになっていました。廃棄物ではランプのようなものが落ちていました。



23.4km看板

23.4km地点付近ランプ

のような廃棄物

発生・発見日時 令和 3年10月30日 10時50分頃

天 竜 川 右岸 (22 . 8 km)

天竜川右岸 22.8Km付近を見学しました。

浜北滑空場北側に消波ブロックが多数搬入されていました。増水時に削れた部分の修復用でしょうか。大掛かりな工事になりそうです。ダンプカー等の工事用車両の出入りもありますので堤防を



通る際には注意が必要です。

右岸22.8k付近では、河岸浸食対策のためブロックを製作し、今後河道内に設置していきます。

発生・発見日時 令和 3年10月30日 11時10分頃

天 竜 川 右岸 中瀬樋管付近 河川侵入口 (19.6 km)

天竜川 右岸 中瀬樋管付近 河川進入口周辺を調査しました。

北側の天竜川中瀬緑地の方を見るとテントを設営してキャンプを行う方が多数みられました。河川進入口では工業系のネジ袋・資材の袋などが風で飛んでしまったのか落ちていました。



河川進入口に落ちていた製品袋

河川進入口付近に落ちていたゴミ全体写真



河川進入口付近に落ちていたネジ袋