

発生・発見日時 令和 3年10月 6日 10時 00分頃

菊川水系 菊川 (左右岸) 高田橋～曙橋 (9.1～10.1Km)

1. 風の少ない秋晴れのドローン日和に調査をしてきました。




【高田橋からの曙橋】



【曙橋からの高田橋】

2. 約21万㎡を調査して220枚の写真を使ったオルソ画像を作成しました。

(解像度約2cm/px)



3. 菊川の支川

この地域は西方川や上小笠川などの支川が合流しています。豪雨の際には「バックウォーター現象」という水が逆流して氾濫する危険があります。

最近は大雨が多い傾向なので、河川事務所HPのライブカメラなどを活用して情報収集することをお勧めします。

URL : https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/live_view_kasen/pc/



【高田橋上空から見た菊川市街】

【HPのライブカメラ映像】

4.魚道？

河川防災ステーションの東側に魚道らしきものを発見しました。今まで何回も散歩で通っていましたが、全く気づきませんでした。上から見ることで新たな発見でした。



【魚道？】

当該施設は嶺田井堰の魚道です。