

発生・発見日時 令和 3 年 11 月 3日 15時 00分頃

天 竜 川 (左岸) (12 . Km)

1.河川事業

- 堤防除草後の堤防がとても綺麗でした。
- 破堤や浸食対策のテトラポットも綺麗に並んでいます。

沿川住民の命と財産を守る重要な堤防を「きれい」に次の世代に繋げていきたいです。



発生・発見日時 令和 3 年 11 月 7日 16時 30分頃

天 竜 川 (左岸) 新幹線架橋下 ( 6. 5Km)

1.楽しみながら、地域のポイ捨てゴミを減らそうという取組が各地で広がっています。

ポイ捨て対策は「拾う人を増やす」ことも大切～。繋がりが生まれますね。



11月21日(日)に「天竜川クリーン作戦(河川清掃活動)」が開催され、大勢のボランティアの皆様にご参加いただきました。今後とも「繋がり」を大切に「きれい」を次世代へと繋げていくよう取り組んでまいります。

2..浸食箇所と進入禁止（危険表示）をお願いします。



進入禁止看板を設置しました。

発生・発見日時 令和 3 年 11 月 7日 16時 30分頃

天 竜 川 (左岸) 新幹線架橋下 ( 6. 5Km)

2.浸食箇所と進入禁止（危険表示）をお願いします。

進入禁止看板を設置しました。



「この先危険」または、「カーブ注意」などの危険予知表示



ロープが垂れています

