

発生・発見日時 令和 3年 11月 15日 11時 30分頃
天 竜 川 左岸 (3 Km)

左岸3km 掛塚橋付近
土砂や樹木は綺麗に撤去されていましたが、工事案内看板の
下に袋に入ったペットボトルのごみが放置されていました。



発生・発見日時 令和 3年 11月 15日 11時 40分頃
提 出 左岸 (0.5 Km)

左岸0.5km付近
河川敷下り口付近に2種類のごみが放置されていました。

天竜川河口部は満潮に向け水位が上がり始めてましたがとても穏やかでした。



発生・発見日時 令和 3年 11月 15日 12時 00分頃
天 竜 川 右岸 (1~3 Km)

右岸1km付近 遠州大橋北側
右岸3km付近 掛塚橋高架下

大きめのごみが放置されていました。

掛塚橋高架下の物はすべて同じ袋に入っている様なので回収用にまとめてあるのでしょうか？



ご報告ありがとうございました。確認し、適切に対処しました。

発生・発見日時	令和 3年 11月 15日	12時 20分頃	
天 竜 川	右岸	(10 Km)	
右岸10km付近 天竜川橋北側 天竜川緑地付近			
リアガラスが割れた自動車（オデッセイ）がありました。サイドミラーも変な感じで曲がっている			
のでおそらく不動態だと思います。先月末に通った時			
も見た気がしますがその時はフロント側からしか見てないので、状況の確認が出来ませんでした。ナンバープレートが付いているので所有者の			
特定は可能ではないでしょうか？			本件については、天竜川緑地内の為、公園管理者が対応しています。
発生・発見日時			令和 3年 11月 16日
天 竜 川	左岸 河川敷内の気になる所	(7~8 Km)	
左岸7~8km付近			
自転車の改修後の通行禁止区域の入り口に設置されているロープがだらんとしていて、容易に中に入れる状態です。			
	ロープを張り直します。		
別件で写真には撮れませんが早朝は人が少ないせいか、犬の散歩時にリードを使用していない人が多い印象です。そういった事への注意喚起の看板もあると良いと思いました。			
どちらかと言えば飼い主のモラルの問題ですがご検討ください。			
発生・発見日時	令和 3年 11月 27日	6時 30分頃	
天 竜 川	左岸 自転車道の窪み	(8.5 Km)	

左岸8.5km 東海道本線北側

22日の夜に降った雨の水溜りが27日になってもあります。気温が下がった影響もあると思いますが、日当たりの良い場所でその後4日間晴れても乾かないのであれば少し窪んでいるのだと思います。早急に直す必要はないと思いますが一度ご確認ください。



管理者である自治体へ
お伝えします。

発生・発見日時 令和 3年 11月 29日 7時 00分頃

天 竜 川 左岸 河川敷の様子 (10.5 Km)

左岸10.5km 天竜川橋北側

河川敷の樹木の撤去が進み見慣れた
景色が大分変わりました。これだけ見
通しが良くなれば不法投棄も減るの
ではないでしょうか？

