

発生・発見日時 令和 3年11月 6日10時30分頃

天 竜 川 左 岸 27km看板付近・大園付近 ( 27 km)

天竜川左岸27km付近の調査を行いました。

27km看板のある場所から大園トンネル付近までの道路（297号両島二俣線）を見ていくと川の土手側からはみ出した枝木がガードレールを越えて電線・道路標識に掛かっている場所が数か所ありました。軽自動車・普通車なら大丈夫ですが、大型トラックや大型バスなどが通ると枝木と接触する可能性がある場所もありました。土手側を見ていくと27km看板直下にペットボトル・空き缶・プラスチック容器等が散乱して廃棄されていました。道路からは見えにくい場所で路肩に駐停車できるくらいのスペースがあり人目につきにくい場所という事もあり定期的にこの場所で廃棄している人がいるのでしょうか。可能であればゴミ捨てをしないように促す看板があればそのような行為が減るかもしれないと感じました。



対処について検討してまいります。

発生・発見日時 令和 3年11月14日 13時15分頃

天 竜 川 右 岸 ( 18.6km) 付近

天竜川右岸18.6km付近の調査しました。

グラウンドでは少年野球の試合が行われていました。ゴミでは、浜北ゴミ処理場の見える場所付近の土手にビニールに入ったゴミが落ちていたのと、18.6km看板付近にプラスチック容器が落ちていました。



発生・発見日時 令和 3年11月14日 13時45分頃

天 竜 川 右 岸 ( 18.2 km )

天竜川 右岸18.2km付近を調査しました。

この付近もグラウンドにて少年野球チームが試合を行っていました。

堤防道路側を確認すると赤白ポールの足部分が破損した跡があり「きけん」のポールの部分の赤白ポールの上部分が刺さって置かれていました。

土手側を見るとゴミの入ったビニール袋が落ちていました。





ご連絡ありがとうございました。直ぐに回収しました。


発生・発見日時 令和 3年11月20日 9時00分頃

天 竜 川 右岸 浜北大橋下流 溜まり (18.2 km)

浜北大橋・下流にある溜まり付近を調査しました。

当日は、天竜川漁協組合様によるニジマス400kgの放流が行われ遊漁者・組合員の方々が笛の合図とともにルアー釣り・餌釣りを始めていました。

ゴミでは釣針の入っていたと思われる袋とプラスチックケースのようなものが落ちていました。



指定した地点  
北大河岸付近