

発生・発見日時 令和 3年 12月 10日 7時 00分頃

天 竜 川 左岸 (10 Km)

左岸10km 天竜川橋高架下橋脚部

以前よりも落書きが増えている気がしますが気のせいでしょうか？

それと季節的にも乾燥してきて草木も枯れ始めましたがその近くに直火の跡がありました。

延焼しやすい季節なので気を付けて欲しいです。



発生・発見日時 令和 3年 12月 10日 7時 20分頃

天 竜 川 左岸 (6.5~7Km)



写真左 左岸7km 東海道新幹線北側

写真右 左岸6.5km 東海道新幹線南側

大きめのビニール袋に入ったゴミが投棄

ビニールに入ったアロエ？が大量に投棄されて

されていました。

いました。

この場所は以前から槇の木など植物が良く捨てられている印象です。

下り口付近なのでサッと捨てやすいのも理由の一つではないでしょうか？

注意喚起の看板を設置しました。引き続き、重点的に監視してまいります。

発生・発見日時 令和 3年 12月 13日 11時 00分頃

天 竜 川 左岸

(2~9 Km)

左岸2~9km

河川敷には観賞に適した植物も多く、
今の時期にも綺麗な花や実を見る事が出来ます。



ツルウメモドキの実は10月頃から色付き始め、

開いた実の付いた枝は一枝500円~1,000円程度で販売されています。

天竜川の河川敷でも広域で見ることが出来る植物なので秋の楽しみの一つでもあります

雑に乱獲された跡を何度か見た事があるので少し気を使ってほしいです。

ユッカの仲間も見ることが出来ます。

見た感じアツバキミガヨランですかね？

右岸ではあまり見た事はありませんが、

左岸では5~10km付近に多数自生しています。

花は綺麗ですが元々自生しているはずのない植物なので

誰かが捨てたりした物が野生化したのでしょう。

葉はとても固く刺さると痛いので近づく時は注意が必要です。

