

発生・発見日時 令和 4 年 1 月 1 日 6時 30分頃

天 竜 川 (左岸) (0. Km)

1.初日の出 ～掛塚灯台～



3.天竜川左岸自転車道
整備されていて、車の進
入や、堤防から視角が少
ないため、ゴミが捨てに
くい環境。

2.天竜川左岸堤防から望む富士山



発生・発見日時 令和 4 年 1 月 10 日 10時 00分頃

天 竜 川 (左岸) (3~5. Km)

1.掛塚橋北側

- 河川整備工事の看板、表示で、工事の作業内容がわかりやすいです。



- 風の強い日の作業で、東側の住宅方向に砂塵が舞っていました。



砂塵につ
いては散
水車により
対処して
います。

発生・発見日時 令和 4 年 1 月 10 日 10時 30分頃

天 竜 川 (左岸) (3~5. Km)

1.掛塚橋北側

- ・ゴミの不法投棄 (ポット)



1.掛塚橋北側

- ・ゴミの不法投棄 (玩具)



状況は確認しました。注意喚起する等、適切に対処してまいります。