

発生・発見日時 令和 4年 2月 5日 10時 30分頃

天 竜 川 左岸 塩見渡橋付近 (28 km)

塩見渡橋付近を見学しました。川の水量は少雨傾向が続いており少ない状況です。

塩見渡橋では橋の補修工事が行われていました。また、橋直下付近では秋葉調整池土砂管理に伴う土砂運搬工事が行われているようでその工事も併せて行われていました。

橋直下には大量の大袋のようなものが積まれていましたがこの中に秋葉ダム調整池からの土砂が入っているのでしょうか？

河川進入口付近は前回調査した時よりも砂利道部分の凸凹の部分がなくなっており道も通りやすくなっていました。橋直下付近の砂利道脇にはスイセンの花がきれいに咲いていました。



塩見土橋・工事看板



塩見土橋・直下写真



砂利道脇に咲いていたスイセンの花



土砂運搬工事の様子



土砂運搬工事の様子②

塩見渡橋下の大型土のう袋には秋葉ダム調整池からの土砂は入っていません。

発生・発見日時 令和 4年 2月 12日 10時 00分頃

天 竜 川 左岸 (25 km)

天竜川左岸・鹿島橋周辺を見学しました。

左岸25km看板近く河川降口付近では、草木の伐採作業が行われているようで重機二台が置かれており草木が生い茂っていた部分がきれいになっていました。

対岸の鹿島橋橋・脚直下部分に塩見渡橋付近でも見た大きな砂袋のようなものが設置されていましたが、あれも埋められたりするのでしょうか。



鹿島橋・橋脚直下にある大きい砂袋のような物



鹿島橋2.5km看板



大型土のう袋は、量水  
標塗装工事を実施する  
ために設置しています。

鹿島橋付近・草木が無くなり綺麗になった場所