

発生・発見日時 令和 4年2月26日 11時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● 国安橋付近 (2.2 Km)

項目1 写真1 菊川右岸国安橋付近にマットレスのようなものが捨てられていました。

(上流から流れてきたものかもしれません。)

項目2 写真2.3 衣類のような物と菓子類のゴミが捨てられていました。

項目3 写真4. 車のエンジンオイルの空缶が流れついていました。



不法投棄については注意喚起等適切に対処してまいります。

発生・発見日時 令和 4年2月26日 11時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● 国安橋付近 (2.2 Km)

項目1 写真1.2.3 ウナギの稚魚を採るために使うと思われるコンクリートブロックが置かれていました。届出を受けており出張所で把握しております。

項目2 写真4.5 堤防道路端に立ててある反射器が、破損して下の方に下がってしまっていました。ポールも傾いてしまっていました。



4



5



6



設置者の掛川市へ報告しました。

発生・発見日時 令和 4年2月27日 11時 30分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● (0.2 Km)

項目1 写真1 ウナギの稚魚を採るためと思われる場所がコンクリートブロックで意図的に作られていました。

項目2 写真2 ウナギの稚魚を採るための道具と思われる物が置かれていました。

項目3 写真3,4 ウナギの稚魚を集めるためと思われる金網が意図的に張られていました。

項目4 写真5 この日は川べりのほうだけ水が茶色く濁っていました。

1



2



3



届出を受けており出張所で把握しております。

4



5



6

