

発生・発見日時 令和 4年 3月 6日 10時 00分頃

天 竜 川 右岸 浜北大橋付近 (18.4 km)

天竜川右岸・浜北大橋付近を見学しました。

河川進入口付近の砂利道にあったデコボコの部分に石や砂が入れられていて改善されたものの、大きめの石が多く、車が通行する際に危険な場所がありました。

浜北大橋直下付近を見ると「天竜川のおさかな展示コーナー」が開設されていてミニガイドや天竜川の開設が記載されていました。水槽もありお子さんにとって気軽に天竜川の事を知れる場所になっていました。良い啓発活動であると感じました。

浜北大橋直下の溜まりでは3月1日にニジマス250キロの放流があり遊漁者・組合員の方々が釣りを楽しんでいました。釣れた魚を拝見すると30cm~40cmほどの大きさでした。

浜北大橋付近の河川敷グラウンドでは野球の試合が行われていました。



浜北大橋河川侵入口付近

天竜川おさかな展示コーナー1

天竜川おさかな展示コーナー2



天竜川おさかな展示コーナー3

天竜川おさかな展示コーナー4

グラウンドでの野球の試合風景



安全に配慮し、啓発活動も行っています。

浜北大橋溜まり・ニジマス釣り場の様子 溜まりで釣られたニジマス

発生・発見日時 令和 4年 3月20日 11時 30分頃

天 竜 川 右岸 (22.6 km)

天竜川右岸 22.6km付近を見学しました。

冬季に行われていた河川工事が終了しており河川敷に準備されていたテトラポッドも河川内に設置されていました。また、近辺の草木もきれいに整備されたこともあり車で河川敷に入り休憩している方やドローンの練習をされている方もいました。



河川に設置されたテトラ1

河川に設置されたテトラ2

河川に設置されたテトラ3

発生・発見日時 令和 4年 3月27日 9時 00分頃

天 竜 川 左岸 秋葉第二発電所放水口付近～秋葉ダム付近 (44.8 km～46.5km)

秋葉第二発電所放水口付近から秋葉ダム付近を調査しました。

水位は昨日の雨の影響で増えており少々濁りが入っていました。秋葉ダム周辺では、桜が咲いており八分咲き程になっており桜を観に来られている方も見られました。

秋葉第二発電所放水口では昨日の雨天による水位上昇に伴い放水が行われていました。この場所は、しばらく故障の影響で河川のライブカメラで確認できなかったのですが、カメラが改善されたため「龍山大橋下流」のページにて確認できるようになりました。遊漁や河川を利用される方にとっても事前に確認できるのでカメラ映像が復活して良かったと思います。



秋葉ダム 桜

秋葉ダム 桜2



放流中の秋葉ダム台に放水口

龍山大橋下流ライブ映像