

発生・発見日時 令和 4年3月16日 11時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 国安橋付近 ( 2.2 Km)

項目1 写真1.2.3 左岸2.2km付近で業者の方達が、川の測量をしていました。

項目2 写真4 同じく2.2km付近の河川敷に、夏みかんと思われる食物ゴミが捨てられていました。


項目3 写真5.6 近くに空き瓶やプラごみが捨てられていました。

不法投棄については  
注意喚起等適切に対  
処してまいります。

1



2



3



4



5



6



発生・発見日時 令和 4年3月16日 12時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 国安橋付近 ( 2.4 Km)

項目1 写真1.2.3.4 堤防道路のり面の花壇に、花が植えられていました。

掛川市のシルバー人材センターの人達が管理しているそうです。

1



2



3



4



発生・発見日時 令和 4年3月17日 13時 00分頃

菊川水系牛湫川 右岸 ● ( 0.0 Km)

項目1 写真1.2 菊川と牛湫川の合流点付近の中洲に、プラスチックが溜まっていた。

項目2 写真3 上流から流れてきた看板のようなものが、水辺近くの木に引っかかっていた。

1



2



3



4

