

発生・発見日時 令和 4年4月6日 13時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 国包樋管 (2.6 Km)

項目1 写真1.2 国包樋管の排水路に溜まっていた土砂が取り除かれて、きれいになっていました。

写真3 取り除かれた土砂の中にプラごみや缶類のゴミが混ざっていました。

1



2



これから雨の多い時期を迎えるにあたり、施設の点検を実施して正常な機能の確保のため、土砂が取り除かれたものと思います。

3



4



発生・発見日時 令和 4年4月6日 13時 30分頃

菊川水系 牛淵川 左岸 ● 鹿島堰付近 (0.2 Km)

項目1 写真1.2.3 牛淵川0.2km鹿島堰付近にペットボトル類のゴミが捨てられていました。

堤防道路を走行中の車からのポイ捨てではないかと思われます。

1



不法投棄については適切に対処してまいります。

2



3



発生・発見日時 令和 4年4月19日 6時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 国安橋付近 (2.2 Km)

項目1 写真1.2 .3.4 菊川国安橋付近一帯が霧が出て視界がかなり悪くなっていました。

7時頃には太陽が出てきて霧も晴れていました。

1



2



3



4

