

発生・発見日時 令和 4年5月8日 13時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸  (2.2 Km)

項目1 写真1.2.3.4 菊川、国安橋付近でカヌーをやっていました。

6名位のグループで河口の方から登って来たと思われます。

1



2



3



安全に川遊びを楽しんでいただきたいですね。

4



発生・発見日時 令和 4年5月31日 13時 00分頃

菊川水系 牛淵川 左岸  (0.4 Km)

項目1 写真1.2.3.4 牛淵川、鹿島橋P1橋脚耐震補強工事が完成していました。

新しいコンクリートで補強され、ひと回り太くなっていました。

1



2



3



4

