

発生・発見日時 令和 4年 5月22日 13時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流4.6km鷹匠橋附近

今月は、鷹匠橋付近です。

季節も進み河川堤内外地共草が繁茂していましたが、先日草刈り作業が行われ、綺麗に均されてスッキリしました（写真1は橋より北を）。また、南側も同じく刈られていました（写真2）。少し見づらいですが、写真中央右の赤目のポールも直っていました。ただ、刈った草が山と積まれており（写真3、実はずっと向こうにも数山有）、崩れないか少し心配でした。何かに有効活用出来ればよいのですが。

帰り際、見ると何に使われたか判らないペットボトル（かなり大きい）が落ちていました。周りにも小さなゴミや缶もあり、草刈り後、大雨で増水もしていないのに何故あるか不思議でした（写真4）。

写真1

写真2



写真3

写真4



刈った草は有効活用されていますが、残った草は処分させていただきます。