

発生・発見日時 令和 4年 6月10日 10時 00分頃

菊川水系 菊川 (左右岸) 青葉台北～八王子橋 (14.7～15.0km)

1. 梅雨前の天気の良い日に調査してきました。




【青葉台北→八王子橋】

【八王子橋→青葉台北】

(1) 約6.5万㎡を調査して113枚の写真を使ったオルソ画像を作成しました。

(解像度約2cm/px)

①



2. 護床ブロックのズレ (前項オルソ画像○数字カ所) 十字の護床ブロックが一部ズれているのが

わかります。





ブロックはズレていますが、河床は激しく洗掘されていないため、直ぐさま河川管理上の支障はありませんが、河川管理に支障が出ない様対応を検討していきます。