

発生・発見日時 令和 4年 7月17日 11時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点より4.6km上流鷹匠橋附近

今日は、鷹匠橋付近からです。

朝方雨がザッと降った後、カラッと晴れ気温が上がり熱く、同橋から南の「草いきれ」が目立ちました（写真1）。

写真2は、同橋北の藤の木樋管で、水が勢いよく弄出していました。尚、右側のポールが傾いていたので直した方が良いです。

川の中程に水草が浮いていました（写真3）。先日も降雨後の増水の折、見られました。もっと多く丹野池からでしょうか。

帰り際、ススキでしょうか穂花が見られました。季節は進んでいると実感しました（写真4）。

写真1



写真2



確認し、ポールを真っ直ぐに直しました。

写真3



写真4

