

発生・発見日時 令和 4年 9月 11日 15時 00分頃

天 竜 川 右岸 (66.0~71.0km付近)

[天竜川散歩(上流編)]

本日は、天竜川河口から約66km地点の「佐久間発電所」71km地点の「佐久間ダム」を散策してみました。

佐久間ダムでは、前日の大雨で9月10日03時00分からゲート放流中で、普段は穏やかな河川も少し増水し、流れが速くなっていました。



放流中の佐久間ダム 放流終了に向け 1門放流に 17:00 放流終了

佐久間発電所と川の流れの様子

ダム放流中と放流休止中で水位の変動が大きく違い、サイレン等が鳴ったら川からすぐでなければならぬ理由も分かります。



発電中の佐久間発電所

放流中の飯田線鉄橋付近

平常時の飯田線鉄橋付近

川の濁りも少なく、平常時はこれ以上に綺麗な川です。

この周辺は不法投棄もなく、こういった河川の姿を見ると、河川愛護活動にも力が入りますね！

発生・発見日時 令和 4年 9月17日 6時00分

天 竜 川 右岸 (3.2km付近)

[落書きについて]

以前、ほかの方の愛護モニター報告と内容がかぶってしまうかもしれませんが、天竜川右岸掛塚

橋の橋げたに大きな落書きがありますが、この落書きが水位基準値の塗装ラインに被ってしまっていますが、管理上大丈夫なのでしょうか。



視認性が悪くなってしまうため、占有している橋梁管理者には速やかな対応を依頼しました。このような行為は事前対応のしようがないだけに対策に苦慮します。

ギリギリ「はん濫注意水位(m)2.6」のところにはかぶっていませんが、少々不安になります。

発生・発見日時 令和 4年 9月17日 18時00分

天 竜 川 左岸 (11.0km付近)

[天竜川散歩]

今回はいつもと違って左岸の「豊田池田渡しの公園」(池田水位観測所付近)を散策してみました



天竜川の河川敷(ゴミ等も無く、きれいな環境が整っている)

この周辺は散策した限りではゴミや落書きなどが一切なく、極めて良好な河川環境ですね。

自然が豊かで心地よい風に心が癒されました！

発生・発見日時 令和 4年 9月 24日 2時 00分頃

天 竜 川 右岸 (0.6~3.6km付近)

[台風による河川の増水]

台風15号により、各地で河川の増水や氾濫、土砂崩れによる被害が発生しました。

天竜川についても河川が増水し、中ノ町と池田の水位観測所で「氾濫注意水位」、鹿島と掛塚の水位観測所で「水防団待機水位」を超過しました。



掛塚橋上流



天竜川右岸河口

(※撮影は堤防まで河川の水位が増えていないことを確認し、堤防天端上の安全な場所から撮影を行っております。)

[ダム放流の電光掲示板]

船明ダムからの放流量が2,000m³/sを超え、天竜区では非常サイレンも吹鳴されました。この時、河川沿いにあるダムの電光掲示板の表示が切り替わると考えられます。



通常時「ダム放流中!!注意」



洪水時「放流急増!!注意」

夜間且つ増水中に活動して頂きありがとうございます。十分に安全を確保して活動されていると思いますが、無理せず活動して頂きますようお願いいたします。