

発生・発見日時 令和 4年 9月 12日 9時 00分頃  
天 竜 川 左岸 (1.2~3.2Km)

右写真 左岸3.2km付近 掛塚橋高架下  
複数の家庭ゴミが散乱していました。自転車もまだあります。  
占有している橋梁管理者に連絡しました。



下写真 左岸2km付近  
何かか燃えた跡があり、その少し南側にはバッテリーが放置されていました。



左岸1.2km付近  
茂みに家庭ごみの袋がありました。




発生・発見日時 令和 4年 9月 12日 9時 30分頃  
天 竜 川 左右岸 (0.0Km)

左右岸0km 河口付近

潮汐の関係かいつもよりも水位が高く感じますがとても穏やかです。天気も良かったせいか両岸

共に釣り人やラジコンを楽しむ人たちでにぎわっていました。





発生・発見日時 令和 4年 9月12日 10時 30分頃

天 竜 川 右岸 (3.4Km)

右岸3.4km付近 掛塚橋北側

樹木の伐採が大分進み綺麗になっていました。

河川もこの辺りは濁りも少なく穏やかでした。



左岸16km付近 磐田天竜川グラウンド近く

浜北大橋付近は兩岸共にゴミが少ない印象です。先日までの雨の影響かこのあたりも水位が若干

高く流れも結構速く感じました。今年は雨の影響が各地で出ているので何事もなく過ごせばいいなと思います。



発生・発見日時 令和 4年 9月 18日 6時 00分頃

天 竜 川 左岸 ( 6.4 Km)

左岸6.4km付近 東海道新幹線南側

家庭用の冷蔵庫の様な物が投棄されていました。近くにある看板は草木で見えない状態になっていて、その脇に





はテレビの様な物も投  
棄されていました。



発生・発見日時 令和 4年 9月 24日 6時 30分頃

天 竜 川 左岸 ( 9.8 Km)

台風15号の影響で天竜川の水位もだいぶ高くなり自転車道の一部まで届いていました。

6 : 30頃



17 : 30頃



依然として水位も高く流れもだいぶ速いです。

発生・発見日時 令和 4年 9月 26日 11時 30分頃

天 竜 川 左岸 (0-2 Km)

左岸2km付近

干潮の時間帯なので水位  
は下がっていますが、先  
の台風の影響か河川は結  
構濁っていますね。



左岸0km付近



発生・発見日時 令和 4年 9月26日 12時 00分頃	
天 竜 川 右岸 ( 4.0~11.7 Km)	
右岸4km付近 河川敷自転車道の様子	
増水の影響で漂流物が柵に沢山付いています。	
既に通れる様にはなってしまったので助かりました。	
<div style="border: 1px solid black; background-color: #e0f2f7; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>安全に利用して頂けますように引き続き、除去作業も行って参ります。</b> </div>	
右岸11.7km付近	
下り口付近にゴミがまとめてあります。	
発生・発見日時 令和 4年 9月 27日 6時 30分頃	
天 竜 川 左岸 ( 5.0~9.0 Km)	
左岸9km付近 天竜川橋南側	
一部大きくえぐれている箇所があります。	
左岸5km付近 竜洋河川敷グラウンド西側	
自転車道の脇に洗濯機のような物があります。	