

発生・発見日時 令和 4年 9月14日 13時 00分頃

菊川水系 菊川 (左右岸) 菊川橋周辺 (13.3~13.8km)

1. 10月から菊川橋を通行止めにして橋梁補修工事が始まるのでその周辺を調査してきました。



【菊川橋一万田第2樋管】



【万田第2樋管一菊川橋】

2. 約10.2万㎡を調査して266枚の写真を使ったオルソ画像を作成しました。


(解像度約2cm/px)



3. 補修工事に入る菊川橋を上空から見てみると路面にたくさんのひび割れや傷があることがわかります。



当該菊川橋は破損、老朽化等のため、橋梁管理者の菊川市が、部材の交換及び修繕等を今年度から来年度にかけて行う予定です。



※10月20日から11月12日

(日曜日除く)の午前8時30分~午後5時まで通行止めになります。(歩道橋は全日通行可)