

発生・発見日時 令和 4年 9月21日 13時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点より2.2km上流高橋附近

今日は、菊川との合流点より2.2km上流の高橋附近からです。

台風が過ぎた頃より、風も涼しくなり、秋めいた中同橋の「赤」が鮮やかでした（写真1）。

橋より左岸の天端を下流に歩くとオナモミの大群落があり、赤白ポールが埋もれそうでした（写真2）。天端の道は、アスファルト舗装されており、歩き易く、屋根に四本の「角」の生えた蟹ヶ島樋管迄巡って見ました。昇降式扉は全開で水が勢い良く吐出していました（写真3）。

帰り際、橋より下流を臨むと緩やかにカーブした河道と道が続き、オナモミやクズ、セイタカアクダチ草の繁茂に驚きつつも、また歩いてみたくなりました。ただ写真4の左端「牛淵川」の看板の汚れが気になった所でした。

写真1

写真2



写真3

写真4



状況を確認し、順次、適切に対処してまいります。