

発生・発見日時 令和 4年11月24日 12時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点より上流1.3km船渡橋附近

今日は、船渡橋付近からです。

(写真1)は、同橋より下流(西)です。最近、草を刈った模様で、スッキリとしています。

川筋も滑らかに右にカーブしています。

(写真2)は、西側より同橋を臨んだものです。同橋の少し上に見えるのが、新しい道に設けられた新船渡橋です。こちらの方が交通量は断然多いです。なお、橋の左手にうっすらと雪を被った富士山が見えます。

この橋の直ぐ上流(東)には樋門があり(写真3)、小さな門が前回で、水が勢い良く出ていました。

今日は、雨の後気温が上がり、歩くには丁度良い陽気でした。ただ、同樋門近く等にゴミや枯草が溜まっているのが見られ、要回収と思われました(写真4)。

写真1

写真2



写真3

写真4



不法投棄については、適切に対応します。