

発生・発見日時 令和 5年 2月14日 8時 30分頃

天 竜 川 左 岸 (8.2Km. 3.1Km)

去年の台風の影響で通行できなくなっていた区間の工事が大分進みましたね。

掛塚橋から南も延長される様なのでとても楽しみです。



発生・発見日時 令和 5年 2月14日 10時00分頃

天 竜 川 右 岸 (8.2Km)

右岸8.2km付近 天竜川中野町公園南側

この箇所は車の通行は可能なのでしょうか？

犬の散歩を車でしている人を見かけました。低速

この箇所は浜松市が公園として
占有しており、車の通行路ではあ
りません。管理者である浜松市に
情報提供致しました。

ではありましたが歩行者や自転車の方が避ける形で非常に危なかったです。前にバイクで走って

いる方も見かけましたが通行禁止であればバリケードや看板等で注意喚起が必要かと思います。



東海道線南側の火災跡はまだ手付かずでしたね。

火災後については、先日、原因者
により片付けが完了致しました。

延焼は最小限で良かったですが天竜川がこういう形で全国ニュースになるのは少し残念です。

発生・発見日時 令和 5年 2月15日 7時00分頃

天 竜 川 左 岸 (5Km)

左岸5km付近

前からあったのかもしれませんが、タイヤが
4本放置されています。



発生・発見日時 令和 5年 2月27日 10時 30分頃

天 竜 川 左岸 (2.8Km)

左岸2.8km付近

左岸1.7km



自転車道工事の進みが早いですね。

遠州大橋高架下に改定ゴミが投棄されていました。

発生・発見日時 令和 5年 2月27日 11時00分頃

天 竜 川 右岸 (2.4- 6Km)

右岸2.4km付近 遠州大橋北側

時計等の家庭ゴミが投棄されていました。



右岸6km 浜松ホトニクス東側河川敷

鏡が割れた状態で投棄されていました。



発生・発見日時 令和 5年 2月27日 11時30分頃

天 竜 川 右岸 (11.6 Km)

右岸11.6km付近 東名高速道路北側

割れた蛍光灯やガラス類が投棄されていました。

自転車道ではないですがガラス類の破片はパンクの恐れがあるので危ないです。



ご報告頂いた不法投棄については、適正に対応します。

詳細画像

