

発生・発見日時 令和 5年 2月 7日 11時 00分頃

菊川水系 菊川 (左右岸) 大船渡橋～高田橋南 (7.8～8.8km)

1. 立春を過ぎ、これから暖かくなっていく風の穏やかな日に調査してきました。




【大船渡橋～高田橋】



【高田橋南～大船渡橋】

2. 約27.5万㎡を調査して513枚の写真を使ったオルソ画像を作成しました。

(解像度約2cm/px)



※ ここは高圧線が3カ所（青線部）あり、距離も長いので4カ所に分けて撮影しました。

3. 昨年の台風の爪あと？（2項①付近）

昨年の台風15号は県内で多大な被害が発生しました。

その爪あとでしょうか、枯れた草木やごみがまだ残されている場所がありました。上流から流れてきた濁流が土手にぶつかってから川に戻っていく状況が見取れます。



河川管理上
支障がない
ように今後
も河川巡視
等で注視し
て参ります。