

発生・発見日時 令和 5年 4月 8日 15時 30分頃

天 竜 川 右岸 26～29.0km付近

[河川水位状況・不法投棄状況]

天竜川では流域に降った雨の影響で、船明と秋葉ダムからゲート放流中です。なお、本日は鹿島橋上流から船明ダム下流区間までの不法投棄等を探しましたが特に大きな不法投棄はありませんでした。



船明ダム下流



船明ダムローラーゲートの様子



秋葉ダムゲート4門放流中



流入量減少で3門放流に変更

発生・発見日時 令和 5年 4月30日 10時 30分頃

天 竜 川 右岸 16.6km付近

[不法投棄状況]

天竜川16.6KP付近の小さい広場?にて多数の不法投棄を発見しましたのでご連絡いたします。



画像奥側：磐田方面

画像奥側：浜北方面



画像奥側：浜北方面

左画像と同じ場所

発生・発見日時 令和 5年 4月30日 11時 00分頃

天 竜 川 右岸 10.4～13.8 km付近

[不法投棄状況・河川施設物障害]

大量の不法投棄を発見しました。



画像奥側：竜洋方面

画像奥側：竜洋方面



不法投棄？拡大画像

東名高速天竜川橋高架下下流約300m

発生・発見日時 令和 5年 4月30日 12時 30分頃

天 竜 川 右岸 7.0 km付近

[車両設備破損]



河川敷に車のダンパーと思われるものが落ちていましたので、ご連絡します。



発生・発見日時 令和 5年 4月30日 13時 30分頃

天 竜 川 右岸 13.8 km付近

[路面状況改善願い]

天竜川河川敷内の道路で、この不法投棄がある道路をもう少し進んでいくと、大きな穴ぼこが二つあります。ここを通過する際、非常に路面状態が悪く泥道で通常の車両では雨上がりの日などはほぼ確実にスタックするような状況です。

河川管理用車両でも通行する際はスタックしてしまう恐れがあります。一度現地確認をしていたら、もし通行に支障をきたすようであれば砂利を巻いて穴を埋めるなど何らかの対応をしていただきたく連絡させていただきました。



この道路をさらに約50m走行すると大きな窪みが2つ出てきます。

河地を確認しました。河道内であるため、現状では対応を予定しておりません。また河川管理車両の通行について、現状では支障ないことを確認させて頂きいただきました。