

発生・発見日時 令和 5年 5月20日 14時 30分頃

菊川水系 菊川 **左岸・右岸** 花面橋—七曲樋門 (4.2~5.5km)

1. 5月なのに30度近くに気温が上昇する中、調査してきました。

花面橋の補強工事のため、工事がお休みの日曜日の調査です。



【花面橋—七曲樋門】



【七曲樋門—花面橋】

2. 約31.9万㎡を調査して490枚の写真

を使ったオルソ画像を作成しました。

(解像度約2cm/px)



3. 昨年3月に調査した「菊川下流水道橋」南の右岸法面を比較してみました。

護岸の無い法面が数m削られていることがわかります。



【前回撮影：2022年3月16日】



【今回撮影】

今後巡視等で注視してまいります。