

発生・発見日時	令和 5年 6月3日	5時 00分頃
天 竜 川 左 岸		(9.6 Km)
左岸9.6km付近	新天竜川橋北側	
天竜川がここまで増水するのも珍しく少しヒヤリとしました。浜松側も同様ではないでしょうか？		
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 5px;"> <p>天竜川は大事に至らなく良かったです。浜松側も例年にない増水でした。</p> </div>		
発生・発見日時	令和 5年 6月5日	7時 30分頃
天 竜 川 左 岸		(3.2Km)
左岸3.2km付近	掛塚橋付近	
先日の増水の影響で至る所にフナの死骸がありカラスが沢山います。		
砂の堆積の影響で走行しにくくなっていますがこれは仕方ないですね。		
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 5px;"> <p>管理者の自治体へ情報共有します。</p> </div>		
左岸3.0km付近	ロープが倒れています。	
発生・発見日時	令和 5年 6月5日	7時 50分頃
天 竜 川 左 岸		(2.8 Km)
左岸2.8km付近	テレビの様なものが投棄されていました。	
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 5px;"> <p>適切に対応の手続きを行います。</p> </div>		

左岸1.8km付近

茂みの中にプラスチックパレットが投棄されていました。



発生・発見日時 令和 5年 6月5日 8時 00分頃

天 竜 川 左岸 (0 Km)

左岸0km 河口付近

水位も高く至る所に流木が散乱しています。

これも先日の増水の影響でしょうね。

河川巡視にて確認を  
いたします。



発生・発見日時 令和 5年 6月5日 8時 20分頃

天 竜 川 右岸 ( 3 Km)

右岸3km 掛塚橋南側

2か所に庭石の様なものが投棄されています。

適切に対応の手続き  
を行います。



右岸3.9km付近

ここにも増水の影響が残っていますね。



発生・発見日時 令和 5年 6月5日 8時 30分頃

天 竜 川 右岸 ( 8Km)

右岸8km 東海道本線北側

家具や生活用品等が散乱していました。

これも流れてきたものでしょうか？

河川巡視でも確認しました。増水により流されてきたものと思われるので、適切に対応の手続きを行います。



発生・発見日時 令和 5年 6月27日 10時30分頃

天 竜 川 左岸 (5Km)

左岸5km付近

土手にシーリングライトの様な物が投棄されてい  
ました。



発生・発見日時 令和 5年 6月27日 11時00分頃

天 竜 川 左岸 2Km)

左岸2km付近

割れたプラ船が投棄されていました。



発生・発見日時 令和 5年 6月27日 11時00分頃

天 竜 川 右岸 (8.5 Km)

右岸8.5km付近 天竜川中野町公園内

芝に直火の跡がありました。

これからの時期はこういった事が増えそうなので事前に注意喚起ができれば良いと思います。



公園内、芝の所で直火は火事の恐れも有り危険です。BBQコンロや焚火台を使用し、火気の手扱いは十分に注意して利用してほしいですね。