

発生・発見日時 令和 5年 6月 21日 13時 30分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流5.5km黒沢樋門付近

今月は黒沢樋門付近からです。写真1は、明治橋より同樋門（西側）を見た所です。少々曇り気味でした。雨は降ってはいませんが、先日の降りで、少し開いた扉からは、水が閃々（せんせん）と流れていました（写真2）。ただ、その降り具合が強かった為か上流から何故かタイヤが大量に流れて来た様で、樋門近く、牛淵川右岸に見られました。水中にもあります。要処分と思われます（写真3）。

今日は、雨の後と云うことで、歩いていると「草いきれ」の中熱かったです。所々綺麗な花が咲いており気晴らしになりました。次回は、もう少し風が吹いて欲しい所ですが…（写真4）。

写真1

写真2



写真3

写真4



現地を確認し、適切に対応いたします。